2021 上半年紧凑车投诉指数排行: 变速箱问题增多

日前,汽车门网发布了2021上半年紧凑车投诉指数数据,多款热销车型都有上榜。同比去年,紧凑车前十名中六款车投诉指数下滑,四款车型呈现上升趋势。其中,艾瑞泽5的投诉指数与去年同期持平。

车型	投诉指数			
	2021年上半年	2020年上半年	同比	典型投诉问题
速腾	1006.2	1021.95	-1.54%	发动机异响、变速箱异响
雷凌	761.1	289.8	162.63%	减震器漏油、变速箱异响顿挫
标致408	592.45	874.4	-32.24%	发动机烧机油、减震器异响
卡罗拉	574.55	348	65.10%	变速箱异响顿挫
宝来	490.2	412.95	18.71%	制动系统异响、发动机异响
领动	454.6	516.2	-11.93%	转向系统异响卡滞、变速箱异响
艾瑞泽5	383.85	383.85	0.00%	车身生锈
凌渡	360.55	311.8	15.64%	车内异味、变速箱异响
高尔夫	346.65	427.4	-18.89%	变速箱机电单元故障
朗逸	321.1	880.55	-63.53%	车内异味、发动机异响/漏油
投诉指数计算模型(QCMS) www.qichemen.com				

第一名: 速腾 投诉指数 1006.2

典型问题:发动机异响、变速箱异响

投诉点评:速腾投诉指数同比去年下降 1.5%,但是整体问题还是很严峻,投诉指数突破了 1000。其中,问题多集中于发动机异响和变速器异响,从数据来看速腾发动机、变速器问题主要分布在 2018 款的双离合车型上。



第二名: 雷凌 投诉指数: 761.1

典型问题: 减震器漏油、变速箱异响顿挫

投诉点评: 雷凌紧随速腾之后排在第二,变速箱顿挫异响和减震器漏油遭到众多车主投诉。从投诉反馈来看,变速箱顿挫异响主要存在于 2021 款 185T 车型上,雷凌减震器漏油问题主要集中在 2017 款 185T CVT 领先版 国 V 改款上,总的来说相比卡罗拉,雷凌的问题稍微多些。



第三名: 标致 408 投诉指数: 592.45

典型问题:发动机烧机油、减震器异响

投诉点评: 标致 408 烧机油属于普遍问题,多集中在 2014-2016 款多款车型上。与此同时,标致 408 的减震器异响问题也遭到了部分车主的投诉,该问题多出现在 2014 款、2015 款等老车型。

第三名:标致408 典型故障:发动机烧机油、减震器异响

第四名: 卡罗拉 投诉指数: 574.55

典型问题:变速箱异响顿挫

投诉点评:与雷凌一样,卡罗拉的变速箱低速顿挫异响问题也遭到车主集中投诉。其中有车主怀疑 CVT 变速箱有缺陷,问题多出现在 2019 款 1.2T S-CVT 车型上,但从半年周期来看,比起姊妹车型雷凌受到的投诉相对少些。



第五名: 宝来 投诉指数: 490.2

典型问题:制动系统异响、发动机异响

投诉点评: 宝来的制动系统异响、发动机异响爆震收到众多车主投诉反馈。从反馈来看,制动系统异常多出现在 2018-2020 款车型上,发动机异响爆震问题在 2019-2020 款自动挡车型居多。据悉,发动机异响问题反复修理得不到解决。



第六名: 领动 投诉指数: 454.6

典型问题:转向系统异响卡滞、变速箱异响

投诉点评: 领动的转向系统异响卡滞、变速箱异响收到了车主们的集中反馈。从反馈来看,领动转向系统异响卡滞问题集中在 2016 款 1.6L 自动挡车型上,而变速箱异响问题主在 2016 款、2018 款车型上比较突出。有车主分析,该问题可能是双离合变速箱总成存在瑕疵导致。



第七名: 艾瑞泽 5 投诉指数: 383.85

典型问题: 车身生锈

投诉点评: 车身生锈居然也可以成为典型问题, 这说明艾瑞泽 5 可能在车身防锈技术

有着很大缺陷。根据反馈,车身生锈问题多出现在2016款、2017款手动挡上。



第八名: 凌渡 投诉指数: 360.55

典型问题: 车内异味、变速箱异响

投诉点评: 变速箱异响、车内异味是凌渡车主投诉的主要问题。据车主反映,车内异味是隔音棉、地毯以及脚垫等部件导致,主要集中在 2015 款上,变速箱异响问题多集中在 2019 款上。



第九名: 高尔夫 投诉指数: 346.65

典型问题: 变速箱机电单元故障

投诉点评: 高尔夫投诉指数同比下滑 18%, 排名第九。变速箱机电单元故障是车主们 投诉最多的问题, 变速箱故障灯亮、变速箱脱挡都是该问题的表现症状。据车主反馈, 该问 题集中于 2016 款和 2017 款车型上。



第十名: 朗逸 投诉指数: 321.1

典型问题:车内异味、发动机异响/漏油

投诉点评: 朗逸同比去年诉指数下降 63%,可以说有了不小的进步。但异味和发动机漏油异响问题依旧严重。据车主反馈,其中车内异味问题多集中在 2017 款车型上,而发动机漏油异响问题多集中在 2019 款上。

